



# SELLO FINAL DE CINTA

## Descripción

Con este producto podrás sellar el final de cinta de forma segura. Ayudará a ahorrar tiempo ya que nuestro modelo proporciona una entrada de cable con gel sellador de sílice que permitirá una mejor fijación y protección contra el polvo y la humedad.



## Contenido

N °	Pieza
1	Carcasa
2	Sílica Gel / Gel de Sílice




Escanéame



Adecuado **solo** para cables calefactores marca **Comind Trace**.


## Dimensiones



## Instalación


①

Corta el cable calefactor verticalmente.




②

Remueve la cubierta y el trenzado del cable calefactor a 10 mm del final.



③

Inserta el cable calefactor dentro del sello hasta que llegue al fondo.



Es **normal** que se desborde el Gel de Sílice al introducir el cable.