

## TABLA DE VALORES BÁSICOS PARA TENSIONES DE TERMOPARES

Termopar "J" (Fierro-Constatan)				Termopar "K" (Niquel-Cromo Niquel)			
°C	mV	°C	mV	°C	mV	°C	mV
0	-1,05	370	19,43	0	-0,80	370	14,13
10	-0,53	380	19,89	10	-0,40	380	14,75
20	0,00	390	20,55	20	0,00	390	15,18
30	0,53	400	21,11	30	0,40	400	15,60
40	1,08	410	21,67	40	0,81	420	16,44
50	1,60	420	22,64	50	1,22	440	17,29
60	2,14	430	22,81	60	1,63	460	18,14
70	2,68	440	23,38	70	2,05	480	18,99
80	3,22	450	23,95	80	2,46	500	19,85
90	3,77	460	24,52	90	2,88	520	20,70
100	4,32	470	25,08	100	3,30	540	21,55
110	4,87	480	25,88	110	3,71	560	22,40
120	5,42	490	26,23	120	4,12	580	23,46
130	5,98	500	26,80	130	4,53	600	24,11
140	6,64	520	27,88	140	4,93	620	24,96
150	7,10	540	29,12	150	5,33	640	25,81
160	7,66	560	30,20	160	5,73	660	26,65
170	8,22	580	31,44	170	6,13	680	27,49
180	8,78	600	32,62	180	6,53	700	28,34
190	9,34	620	33,80	190	6,93	720	29,17
200	9,90	640	34,89	200	7,33	740	30,01
210	10,48	660	36,20	210	7,74	760	30,85
220	11,02	680	37,42	220	8,14	780	31,68
230	11,58	700	38,87	230	8,54	800	32,50
240	12,14	720	39,93	240	8,95	820	33,32
250	12,70	740	41,22	250	9,36	840	34,13
260	13,28	760	42,52	260	9,77	860	34,95
270	13,83	780	43,84	270	10,18	880	35,75
280	14,39	800	45,17	280	10,59	900	36,56
290	14,95	820	46,52	290	11,00	920	37,36
300	15,51	840	47,89	300	11,41	940	38,15
310	16,07	860	48,27	310	11,83	960	38,95
320	16,63	880	50,67	320	12,24	980	39,73
330	17,19	900	52,09	330	12,66	1000	40,51
340	17,75			340	13,08	1100	44,38
350	18,31			350	13,49	1200	48,09
360	18,87			360	13,91	1300	51,66